







0A1	KORYTARZ	34,0m <sup>2</sup>
0A2	KORYTARZ	10,0m <sup>2</sup>
0A3	MAGAZYN	15,5m <sup>2</sup>
0A4	MAGAZYN	21,5m <sup>2</sup>
0A5	POK.KOMISJI ZAKUPOW	19,0m <sup>2</sup>
0A6	POK.KOMISJI ZAKUPOW	21,5m <sup>2</sup>
0A7	MAGAZYN	35,0m <sup>2</sup>
0A8	MAGAZYN	250,0m <sup>2</sup>
0A9	MAGAZYN	24,0m <sup>2</sup>
0A10	MAGAZYN	26,0m <sup>2</sup>

0 1 2 3 4 5m

-  DRZWI PPOŻ. EI 30
-  DRZWI PPOŻ. EI60
-  HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
-  GRANICA STREFY POŻAROWEJ

 <b>PROTECT sp.j.</b> USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ul. Kłomowski 1D, 01-318 Warszawa		
Nazwa projektu:	Ekspertyza stanu ochrony ppoż.	
Nazwa rysunku:	RZUT ANTRESOLI	Skala: 1:200
Obiekt: (adres)	MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Kredytowa, Warszawa	Data: 07.2005r.
Opracował:	mgr inż. Tadeusz Cisek Rzecz. d/s zabezpieczeń ppoż. Upr. Nr 6/93	 Nr rysunku: <b>04</b>
Sprawdził:	mgr inż. Lesław Dec Rzecz. d/s zabezpieczeń ppoż. Upr. Nr 325/95	